

情報名: クリヤー艶消し仕様書

	主剤量 (g)	ハードナー量 (g)	シンナー量 (g)	7部艶有	5部艶有	3部艶有	全艶消し
				ネオフラットベース2添加量 (g)			
アクセル201C70、C80クリヤー	100	50	100	50-55	60-65	70-75	110-115
アクセル201ビーナスクリヤー	100	50	100	50-55	60-65	80-85	110-115
アクセル301クリヤー	100	33.4	100	35-45	50-55	60-65	85-95
アクセル401C85、C95クリヤー	100	25	100	25-30	35-40	45-50	60-65
ミラノ2K コモクリヤー	100	20	100	25-30	35-40	45-50	60-65
アクセル1001クリヤー	100	10	100	25-30	35-40	50-55	70-75
ミラノ2K MRクリヤー	100	10	100	25-30	35-40	50-55	70-75

※ ネオフラットベース2は、使用前に十分に攪拌してください。

【塗 装 方 法】

- ① まずは通常の艶のある状態にクリヤーを塗装します。塗装の際には各種クリヤーに応じた、必要な膜厚を確保してください。
- ② 塗膜を乾燥させ、ゴミ取りを含めた中研ぎを P2000～P4000 ペーパーで行ってください。
- ③ 上記表の艶消しクリヤー仕様書を参考に、セッティングタイムを取りながら、薄く2回程度塗装してください。

注) 艶消し度合いは塗装条件によって異なります。事前に試し吹きを行い確認してください。

また、艶消しクリヤー乾燥後にポリッシングすると艶が出ますのでご注意ください。