## ハイテンパテシリーズ

# ハイテン鋼鈑対応超盛カーボンファイバーパテ

### ◆ハイテンパテ超盛

◆主剤 100:2~3 中間パテペーストNEW



品番	製 品 名	容量	特 長・備 考
335-1911	ハイテンパテ超盛W	3.5kg	
335-1912	ハイテンパテ超盛	J,UKB	●乾燥性、研磨性に優れています。
			<ul><li>輸入車亜鉛メッキ鋼鈑にも直接OKの優れた密着性。</li><li>低収縮タイプなので鋼鈑のソ</li></ul>
335-1906	中間パテペーストNEW(エロー)	80 g	<ul><li>● 伝収縮タイプなので刺戯のグリが少ない。</li></ul>

#### 可使時間,研磨可能時間

主剤	温度	ペースト	可使時間	研磨可能時間	
\A/#II	5℃	3%	8~14分	45分以上	
W型	10℃	2%	6~10分	30分以上	
標準型	20℃	3%	6~10分	25分以上	
标学型	30℃	2%	5~8分	25分以上	
夕廷	60℃	_	-	4分以上	
各種	70℃	=	=	3分以上	

<sup>(</sup>注)強制乾燥は70℃以下にしてください。

# ハイテン鋼鈑対応厚盛パテ

## ◆ハイテンパテ厚盛

◆主剤 100:2~3 中間パテペーストNEW



品番	製品名	容量	特 長・備 考
335-1914	ハイテンパテ厚盛W		
335-1913	ハイテンパテ厚盛	3.5kg	<ul><li>低収縮タイプなので鋼鈑のソ リが少ない。</li></ul>
335-1915	ハイテンパテ厚盛S		<ul><li>動入車亜鉛メッキ鋼鈑にも直接OKの優れた密着性、耐熱</li></ul>
335-1906	中間パテペーストNEW(エロー)	80 g	按URU優れた留着性、耐熱性。 ●研磨性に優れています。
335-1907	中間パテペーストNEW(ブラウン)		

### 可使時間·研磨可能時間

SEPTICE WIRE SEPTICE					
主剤	温度	ペースト	可使時間	研磨可能時間	
W型	5℃	2~3%	9~15分	45分以上	
VV S	10℃	2~3%	6~10分	30分以上	
標準型	20℃	2~3%	6~10分	25分以上	
S型	30℃	2~3%	6~10分	25分以上	
各種	60°C	_	_	4分以上	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	70℃	_	_	3分以上	

<sup>(</sup>注)強制乾燥は70℃以下にしてください。

## ハイテン鋼鈑対応中間パテ

### ◆ハイテンパテ120

◆主剤 100:2~3 中間パテペーストNEW



品番	製 品 名	容量	特 長・備 考
335-1901	ハイテンパテ120W		<ul><li>●低収縮タイプなので鋼鈑のソ</li></ul>
335-1900	ハイテンパテ120	3.5kg	リが少ない。 ●耐熱性120℃にアップ。
335-1902	ハイテンパテ120S		<ul><li>乾燥性、研磨性に優れています。</li></ul>
335-1906	中間パテペーストNEW(エロー)	80 g	●輸入車鋼鈑にも直接OKの密
335-1907	中間パテペーストNEW(ブラウン)	00 8	着性。

### 可使時間,研磨可能時間

主剤	温度	ペースト	可使時間	研磨可能時間	
W型	5℃	2~3%	9~15分	45分以上	
VV 型	10℃	2~3%	7~12分	30分以上	
標準型	20℃	2~3%	7~12分	25分以上	
S型	30℃	2~3%	6~10分	25分以上	
各種	60℃	_	-	4分以上	
合性	70℃	=	=	3分以上	

<sup>(</sup>注)強制乾燥は70℃以下にしてください。

## ハイテン鋼鈑対応ポリパテ

### ◆ハイテンパテ180

◆主剤 100:2~3 中間パテペーストNEW



品番	製品名	容量	特 長・備 考
333-1904	ハイテンパテ180W		<ul><li>●低収縮タイプなので鋼鈑のソ</li></ul>
333-1903	ハイテンパテ180	3.5kg	リが少ない。  • 耐熱性120℃にアップ。  • ヘラ付けがなめらかで、スアナが少ない。
333-1905	ハイテンパテ180S		
333-1906	中間パテペーストNEW(エロー)	80 g	●輸入車鋼鈑にも直接OKの密
333-1907	中間パテペーストNEW(ブラウン)	00 8	着性。

#### 可使時間,研磨可能時間

7. 医时间 "则是"的形式的					
主剤	温度	ペースト	可使時間	研磨可能時間	
W型	5℃	2~3%	9~15分	45分以上	
VV S	10℃	2~3%	7~12分	30分以上	
標準型	20℃	2~3%	7~12分	25分以上	
S型	30℃	2~3%	6~10分	25分以上	
各種	60°C	_	_	4分以上	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	70℃	_	_	3分以上	

(注)強制乾燥は70℃以下にしてください。